

**DCA Ul. A.Kmeťa 382 výmena poškodenej PRIS po inšp. PP EAM: 128818737**


**SR 2/9X400A za PRIS 5 DIN0 4/2 P2 IP2x**

Popis	Počet
SR 2/9X400A za PRIS 5 DIN0 4/2 P2 IP2x	1
Odborná prehliadka a odborná skúška [OPaOS] v súlade s Vyhláškou č. 508/2009 Z. z. [ks]	1

Termín realizácie: 12/2024

Kontaktná osoba objednávateľa: Peter Remiš 0905344869, peter.remis@ssd.sk

B1 DCA Ul. A. Kmeť a 382 výmena poškodenej PRIS po inšp. PP EAM: 128818737



CIS.D01

Nezn RE

CIS.DOMU:382

SR2  
SKR. 384, 385  
125A  
RE 382  
63A  
SKR. 384, 385  
100A

583

RE 383





